

COMUNICATO STAMPA

NECESSARIE ALCUNE VERIFICHE STRUTTURALI ALLA PALESTRA DI VIA BECCADELLO

Castelleone, 1 giugno 2012: E' stato eseguito da parte dei tecnici un sopralluogo di verifica della palestra di via Beccadello, durante il quale è stata individuata la presenza di crepe recentissime forse causate dalle scosse sismiche dei giorni scorsi.

Poiché tali crepe sono principalmente distribuite lungo l'asse dei pilastri con orientazione verticale e apertura limitata e tenuto conto che la struttura è realizzata anche mediante elementi prefabbricati, e che la palestra si trova a ridosso di un edificio scolastico, il Sindaco, in via puramente precauzionale e preventiva, ha disposto, dalla data odierna, la chiusura temporanea della predetta palestra, in attesa che venga eseguita una verifica strutturale più completa dell'edificio.

Della momentanea chiusura della palestra sono stati informati sia l'Istituto comprensivo "P. Sentati" sia le società sportive utilizzatrici della struttura.